

第2期エネルギー回収推進施設整備・運営事業建設工事
建設工事の進捗写真
令和6年5月
工事全景



南西



小山広域保健衛生組合

南東



焼却施設エリア



工事概要：地下を掘削する前の準備として、地下水対策のため地中に止水壁を作るSMW工事を行っています。

小山広域保健衛生組合

ごみ計量棟・直搬ヤードエリア



工事概要：建物を支持するため、柱状に地中改良を行う
柱状改良工事を行っています。

調整池エリア



工事概要：調整池の切土工事を行っています。

小山広域保健衛生組合