

第2期エネルギー回収推進施設整備・運営事業建設工事
建設工事の進捗写真
令和6年7月
工事全景



南西



小山広域保健衛生組合

南東



焼却施設エリア



工事概要：焼却施設の杭工事を開始しました。

小山広域保健衛生組合

ごみ計量棟・直搬ヤードエリア



工事概要：L型擁壁設置のための土木工事をしています。

調整池エリア



工事概要：6月から引き続き、調整池の堤体を支えるための擁壁工事をしています。

小山広域保健衛生組合