

第2期エネルギー回収推進施設整備・運営事業建設工事
建設工事の進捗写真
令和6年9月
工事全景



南西



小山広域保健衛生組合

南東



焼却施設エリア



工事概要：焼却施設の杭工事が完了し、ゴミピットの掘削工事を行っています。

小山広域保健衛生組合

ごみ計量棟・直搬ヤードエリア



工事概要：8月に引き続き、計量棟、ストックヤードの基礎工事を行っています。

調整池エリア



工事概要：8月より引き続き、調整池へ雨水を引き込む流入管整備すると共に、調整池の堤体盛土工事を行っています。

小山広域保健衛生組合