

第2期エネルギー回収推進施設整備・運営事業建設工事
建設工事の進捗写真
令和6年10月
工事全景



南西



小山広域保健衛生組合

南東



焼却施設エリア



工事概要：9月から引き続き、ゴミピットの掘削を行っております。
平行して、灰ピットの掘削、配筋を行っています。

小山広域保健衛生組合

ごみ計量棟・直搬ヤードエリア



工事概要：9月から引き続き、基礎工事を行ってきましたが、一部壁の工事も開始されました。11月からは鉄骨工事をを行います。

調整池エリア



工事概要：9月から引き続き、流入管路の整備を行っています。また、調整池西側（思川側）の掘削工事、擁壁工事を行っています。

小山広域保健衛生組合