

通学路の改善に係る対策について

日頃より本校学校教育に御理解、御協力いただき誠にありがとうございます。

平成24年度から令和6年度までに行われた通学路の改善に係る対策につきまして、お知らせいたします。また、令和7年度分につきましては、市に報告済となっており、年度末に市からの回答をお知らせいたします。

なお、昨年度末にPTAより挙げていただきました危険箇所につきましては、上記のとおり令和7年度分として市に報告済みですが、市の担当者の現地調査の結果、御希望いただいた対応が難しいことがありますことも御了承ください。

通学路の改善に係る対策一覧（H.24～R.6）

対策箇所	危険な状況	対策内容
小山市土塔 雨ヶ谷踏切	自動車交通量が多い。	児童登校時の交通制限。
市道2122号線（水戸線沿線）	歩道未整備。	歩道整備。
市道23号線	歩道未整備。	歩道整備。
市道2327号線	歩道未整備。	歩道整備。
市道25号線	歩道未整備。	歩道整備。
県道小山結城線、市道23号線 交差点	自動車交通量が多い。	横断歩道の表示更新、交通指導員配置、ポストコーン設置。
駅東大通り コンビニエンスストア付近交差点	自動車交通量が多い。	横断歩道の表示更新、交通指導員配置。
市道2205号線	横断歩道未整備。	横断歩道設置。
市道2217号線	自動車交通量が多い。	路面標示「学童注意」設置。
市道25号線、市道2172号線 交差点	見通しが悪く、自動車交通量が多い。	横断歩道設置、路面標示「学童注意」設置。
市道2205号線（スクールゾーン内）	通行禁止時間帯の自動車交通量が多い。	警察による取締りの強化。
市道2204号線（学校敷地側）	通行禁止時間帯の自動車交通量が多い。	警察による取締りの強化、グリーンベルト設置。
市道2192号線、市道2167号線 交差点	自動車交通量が多い。	交差点のカラー舗装、路面標示「学童注意」設置。

市道2231号線、市道2239号線 交差点	見通しが悪く、自動車交通量が多い。	交差点のカラー舗装。
市道2231号線 第3横倉踏切	踏切内の歩道が狭い。	JRと市担当者が協議中。
市道2223号線	自動車交通量が多いが、幅員が狭い。	路側帯、グリーンベルト設置。
市道2202号線	見通しが悪く、自動車交通量が多い。	路面標示の再塗装予定。
市道2224号線	見通しが悪く、自動車交通量が多い。	路面標示「学童注意」設置、注意喚起看板設置。
市道2129号線	登下校時間帯にグリーンベルト上に駐停車している車両がある。	警察による取締りの強化。
市道2192号線、市道2168号線 交差点	速度超過して走行する車両がある。	警察による取締りの強化。
市道2237号線	見通しが悪く、自動車交通量が多い。	注意喚起看板設置。
市道23号線西側	見通しが悪く、自動車交通量が多い。	カーブミラー設置予定。